



Das PROBLEM

- » Es riecht aus der Klimaanlage
- » Pollen ärgern den Allergiker
- » Krankheitserreger werden aus der Lüftung geblasen
- » Mangelhafte Kühlleistung der Klimaanlage
- » Ohne Wartung entstehen unnötige Folgekosten



Die LÖSUNG

- » Regelmäßige Desinfektion der Pollenfilter-Umgebung – jährlich
- » Regelmäßige Reinigung der Klimaanlage (Verdampfer) – alle zwei Jahre
- » Regelmäßiger Austausch des Pollenfilters
- » Regelmäßige Wartung der Klimaanlage (Kältemittel, Kompressoröl, Dichtheit)



Die PREISE

- » **Desinfektion mit Contra-Sept** über Umluft **19,-**
- » **Desinfektion mit Ozon** über Umluft **29,-**
- » **Reinigung des Klima-Verdampfers** mit Contra-Sept Reinigungssonde **89,-**
- » **Ersetzen des Innenraumfilters** **nach Aufwand**
- » **Klimaservice R 134a**
Evakuieren und Befüllen der Klimaanlage, Vakuumprüfung, Lecksuchmittel, Ergänzung Kompressor-Öl **79,-**
- » **Klimaservice R 1234yf**
Analyse des Kältemittels, Evakuieren und Befüllen der Klimaanlage, Vakuumprüfung, Lecksuchmittel, Ergänzung Kompressor-Öl **179,-**

